



# CX 01B 30PE

31STCX1B30PE - 11.22

## ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- sezione cavi da impiegare: da 95 a 120 mm<sup>2</sup>
- usare con contatti a crimpare serie C30, disponibili a parte
- usare esclusivamente cavi flessibili di rame

## CAUTION

- not for interrupting current
- for 3/0 to 4/0 AWG wires (95 to 120 mm<sup>2</sup>)
- use with crimp contacts series C30, to be ordered separately
- for copper stranded conductors only

## ACHTUNG



- Nicht unter Spannung stecken und trennen
- Leiterquerschnitt: von 95 bis 120 mm<sup>2</sup>
- die Crimpkontakte der C30 Serie sind separat zu bestellen
- Nur flexible Kupferleitern benutzen

## ATTENTION


- ne pas utiliser pour couper le courant
- section de câbles à employer : N° 3/0 jusqu'à 4/0 AWG (de 95 jusqu'à 120 mm<sup>2</sup>)
- à utiliser avec contacts à sertir série C30, à commander séparément
- employer seulement câbles flexibles en cuivre

## ATENCIÓN


- no desconectar bajo tensión
- utilizar cable desde 95 hasta 120 mm<sup>2</sup> de sección
- para su uso con contactos de crimpado serie C30, que deben pedirse por separado
- utilizar exclusivamente cable flexible de cobre





CONTACT INSERTION



1



2



CONTACT REMOVAL

3